



POLYMERKUB

Смола «Полимеркуб» для послойных заливок, это двухкомпонентная, абсолютно прозрачная эпоксидная смола отверждаемая при комнатной температуре.

Используется в производстве различных декоративных изделий, конструкционных работ, ювелирных изделий, при изготовлении уникальных брелоков, магнитиков, различных сувениров. Также при производстве 3D изображений, 3D полов, заливки арт картин. Вы с легкостью можете сделать стол-река и другие предметы интерьера.

Характеристики:

Максимальный слой заливки при 22°C – 1 сантиметр.

Максимальный слой заливки при 20°C – 1,5 сантиметра.

Запах смолы ЭП-СМ – отсутствует.

Запах отвердителя для эпоксидной смолы – не ярко выраженный.

Линейная усадка – 0,2% при заливке 1 сантиметрового.

Густую смолу перед работой прогреть до 40 °C для снижения вязкости.

С жидкой смолой работать при комнатной температуре

Условия переработки:

Смола ЭП-СМ для послойных заливок смешивается с отвердителем в пропорции 100:50.

Время жизни смеси при 22°C – 30 минут.

Время полимеризации при 22°C – 24 часов.

Обязательно работать в маске с респиратором, не допускать попадания компонентов на открытые участки кожи.

В случае попадания не застывшей смолы или отвердителя на кожу, стереть спиртовой салфеткой и промыть участок водой с мылом.

При попадании не застывшей смолы или отвердителя в глаза, срочно промыть водой с мылом и обратиться к врачу.

При попадании во внутрь незамедлительно обратиться к врачу.

Наши рекомендации при работе со смолой:

1. Перед заливкой смолы убедиться, что поверхность не имеет влажных пятен.
2. Перед заливкой смолы при работе с деревом, рекомендуем использовать грунт для дерева или лак, обработав ими места соприкосновения смолы с деревом. Т.к. в в порах дерева скапливается воздух, при заливке смолы, воздух из дерева может продолжать выходить, тем самым образуя небольшие пузыри.
3. Мы рекомендуем использовать красители которые реализует наша компания. Краситель добавляется в смолу смешанную с отвердителем (далее полученная смесь) в пропорции от 0,01 до 2% от массы полученной смеси.
4. Всегда используйте только чистую тару и венчик.

Тщательно герметизируйте опалубку, во избегании вытекания смолы.

Данные, указанные в настоящей рекомендации, основываются на нашем современном знании и опыте. Указанные данные являются ориентировочными и не представляют собой гарантийных свойств. Из-за изобилия факторов, которые могут оказывать влияние при переработке и использовании наших компонентов, они не освобождают перерабатывающее предприятие от собственных испытаний и опытов. Не следует выводить из наших данных юридически обязательную гарантию определенных свойств или годности для конкретной области применения. Соответствующим образом защищенные права, а также существующие законы и предписания, должны соблюдаться получателем нашей продукции под собственную ответственность.

Если у вас возникли вопросы или трудности при переработке компонентов обращайтесь в нашу службу поддержки по номеру +7(918)217-10-14 (WhatsApp)

Для информации по оптовым заказам посетите наш сайт: www.polymerkub.ru



Телефон



Сайт